





技术要求:

1. 铸件不得有夹渣、气孔等缺陷
2. 倒角、去掉毛刺

|                     |    |  |    |       |    |           |       |   |
|---------------------|----|--|----|-------|----|-----------|-------|---|
| 15KW-6电机皮带轮<br>(防爆) |    |  | 图号 |       |    | HM0701-07 |       |   |
|                     |    |  | 材料 | HT200 | 比例 | 1:1       | 件数    | 2 |
| 制图                  | 姚强 |  | 审核 |       |    |           | 华美二分厂 |   |
|                     |    |  |    |       |    |           |       |   |