

钢造一车间1#打锤机


包钢冶金渣综合利用开发
有限公司钢渣一车间

总电源及控制柜尺寸图


设计 审核 会签 日期
2017.05.28


0020171.01.04


- 注: 1.柜门上下均布通风散热装置。
2.门为单面对开式。
3.柜顶部四个角应加装吊环。
4.柜内用50号角钢固定设备条。2.5号设备条6条, 1.5厚的设备条6条。
5.箱底部要用50号角钢焊四框固定。
6.箱尺寸: 高×宽×深 1600×800×500 mm。
7.底脚尺寸100×800×500, 采用100槽钢制作。



1		2		3		4		5		6		7		8	
包钢冶金渣综合利用开发		钢渣一车间1#打锤机		有限公司钢渣一车间		设计		审核		电气原理图		DQ20171.01.00		2	
日期		2017.05.28		校对		日期		2017.05.28		设计		审核		2	
包钢冶金渣综合利用开发		钢渣一车间1#打锤机		有限公司钢渣一车间		设计		审核		电气原理图		DQ20171.01.00		2	
日期		2017.05.28		校对		日期		2017.05.28		设计		审核		2	
包钢冶金渣综合利用开发		钢渣一车间1#打锤机		有限公司钢渣一车间		设计		审核		电气原理图		DQ20171.01.00		2	




[illegible]

[illegible]

[illegible]

注：1、合闸按钮带自锁，即按下时，KA1得电自锁，再按一下时，KA1断电。
2、照明按钮带自锁，即按下KA9得电自锁，再按一下KA9断电。
3、急停按钮带自锁，红色蘑菇头。
4、其余按钮不带自锁，即按下得电，松手断开。

[illegible]