

旧机动车鉴定评估作业表

编号 01

车主	江苏省国土资源动态监测中心	所有权性质	公	联系电话	025-86599967	
住址	江苏省南京市鼓楼区牌楼巷 47-1 号			联系人	陈慧玲	
原始情况	厂牌型号	别克 SGM7240ATA	号牌号码	苏 ATX128	车身颜色	黑
	车架号	LSGWS52X68S101558		车辆类型	小型轿车	
	发动机号	083090365		使用用途	非营运	
	载重量/座位/排量	5 人/2384ml		燃料种类	汽油	
	表显公里数	206907 公里	已使用年限	10 年 5 个月		
	初次登记日期	2008/12/17	车辆出厂日期	2008/11/07	年检有效期	2019/12
检查核对交易证件	证 件	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车登记证书 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车行驶证 <input type="checkbox"/> 组织机构代码证 <input type="checkbox"/> 其它				
	税 费	<input type="checkbox"/> 购置附加税 <input checked="" type="checkbox"/> 车船使用税 <input checked="" type="checkbox"/> 交强险 <input type="checkbox"/> 商业险 <input type="checkbox"/> 其它				
结构特点	排量 2.4L, 自动变速箱; 安全配置: ABS 系统, 安全气囊; 影音系统: 收音机;					
现时技术状况	内饰: 车辆内饰磨损严重; 发动机: 发动机运行正常, 有渗油现象; 整体框架: 左前门开关异响, 门铰链处损坏, 前后保险杠碰撞做漆、油漆老化脱落, 右前翼子板碰撞钣金做漆, 左前、左后翼子板碰撞做漆, 左前门、左后门做漆, 右后翼子板做漆, 后备箱盖划痕, 四车门划痕, 车身多处划痕、多处碰撞钣金做漆; 整体车况一般。					
维护保养情况	正常保养	现时状态	停置			
价值反映	评估价格 (元)	10500	备注			
鉴定评估目的: <input checked="" type="checkbox"/> 拍卖						
鉴定评估说明: 评估人员在对该车辆进行评估时, 选择了三个近期成交的与被评估车辆类别、结构基本相同, 经济技术参数相近的车辆作参照。采用重置成本法与现行市价法相结合的评估方法, 经过调整, 计算出该车评估值。						

旧机动车鉴定估价师(签字、盖章)

2019 年 04 月 08 日

证号: 1517000000403365

复核人(签字、盖章)

2019 年 04 月 08 日

注册证号: 1317110000307894

填表说明: 现时技术状况: 必须如实填写对车辆进行技术鉴定的结果, 客观真实地反映出旧机动车主要部分(含车身、底盘、发动机、电气、内饰等)以及整车的现时技术状况;