

### 车辆基本情况及相关信息确认表

序号	车辆号牌	车辆类型	手挡/ 自动挡	排量 (升)	燃油 类型	出厂日期	登记日期	年检至	发动机号	车辆识别代号	颜色	行驶里程 (万公里)	评估勘验情况及备注-仅 供参考
1	蒙AP0073	厢式货车 (短轴)	手挡	2.4	柴油	2008.10.28	2008.12.24	2020年12	8AP02958	LJXBMCDB88T100 854	白色	11.15	后桥油封渗油, 轮胎磨损, 右后车厢内 饰板受损,
2	蒙AP0112		手挡	2.4	柴油	2008.10.28	2008.12.24	2020年12	8AP03021	LJXBMCDB68T100 853	白色	20.19	轮胎受损, 右前轮眉受损, 后门玻璃破 损, 前杠受损。
3	蒙AP0167		手挡	2.4	柴油	2008.10.24	2008.12.24	2020年12	8AP02982	LJXBMCDBX8T100 984	白色	10.42	前杠划痕, 轮胎磨损, , 工作台下护板 受损, 后桥漏油。
4	蒙AP0171		手挡	2.4	柴油	2008.10.27	2008.12.24	2020年12	8AP02976	LJXBMCDB48T101 094	白色	14.79	前杠受损, 右前轮眉受损, 左后顶边受 损, , 左前轮眉受损, 轮胎受损, 右 侧顶边受损
5	蒙AP0181		手挡	2.4	柴油	2008.10.28	2008.12.24	2020年12	8AP02954	LJXBMCDBX8T100 855	白色	14.19	前杠划痕, 轮胎磨损, , 工作台下护板 受损, 后桥漏油。
6	蒙AP0032	厢式货车 (长轴)	手挡	2.4	柴油	2008.10.28	2008.12.24	2020年12	8AP03007	LJXBMDJD08T100 973	白色	10.73	前杠受损, 右前轮眉受损, 油箱盖受损 。
7	蒙AP0133		手挡	2.4	柴油	2008.10.28	2008.12.24	2020年12	8AP03013	LJXBMDJD68T100 976	白色	12.72	前杠受损, 右前轮眉受损, 右侧车身受 损, 右后门受损, 左后车身玻璃卡扣断 裂, 左下边梁受损, 副驾驶座椅破损, 轮胎受损, 左前轮眉受损。
8	蒙AP0163		手挡	2.4	柴油	2008.10.27	2008.12.24	2020年12	8AP02950	LJXBMDJD98T100 969	白色	14.78	右前杠受损, 轮胎磨损, 右轮眉右后 门 受损。
9	蒙AP0165		手挡	2.4	柴油	2008.10.28	2008.12.24	2020年12	8AP02920	LJXBMDJD88T100 977	白色	10.91	轮胎磨损严重, 车身不同程度锈蚀。
10	蒙AR1570	厢式货车 (2.5吨)	手挡	2.8	柴油	2009.02.17	2009.03.18	2020年09	91002395	LJXYACH209T011 357	白色	11.93	
11	蒙A59456	双轮厢式货 车	手挡	2.4	柴油	2011.08.22	2011.10.24	2020年10	B8P11733	LJXBMDJE6BT080 521	白色	7.32	轮胎磨损严重, 右前轮毂受损, 左后车 身受损, 驾驶员座椅磨损, 发动机渗 油, 车身不同程度锈蚀。
12	蒙A59450		手挡	2.4	柴油	2011.08.22	2011.10.24	2020年10	B8P11770	LJXBMDJE8BT080 522	白色	11.03	轮胎磨损严重, 车身不同程度锈蚀。
13	蒙A59478		手挡	2.4	柴油	2011.08.22	2011.10.24	2020年10	B8P11729	LJXBMDJE8BT080 519	白色	12.10	左前杠受损, 轮胎磨损严重, 车身不同 程度锈蚀。

**注:** 本表车辆参数等数据来自转让方及本次处置车辆的评估报告, 本次处置车辆虽经有资质的评估机构评估, 但车辆参数等数据可能有误, 仅供参考, 不作为转让方对标的品质和质量的任何担保, 也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据。意向受让方须亲自勘验标的, 标的状况以实际情况为准, 请各意向受让方自行了解相关法律法规政策及相关车辆所在地车辆管理部门相关规定并判断项目风险及评估自身风险承受能力。内蒙古产权交易中心有限责任公司仅就委托方提供资料负披露义务, 不承担瑕疵担保责任。