

北京京能新能源有限公司内蒙古分公司 16台处置车辆一览表

序号	所有人	车牌号码	厂牌型号	车辆类型	表征里程 (km)	发动机号	车辆识别代号	登记日期	年检至	车辆配置信息						车况勘验情况
										排量 (L)	档位	座椅	天窗	颜色	载客	
1	大同京能新能源有限公司	晋B5P730	尼桑牌 ZN2033UBG4	轻型普通货车	261600	8564142	LJNTGUBG0BN001630	2011年3月7日	2022年3月	2.4	手动	皮	无	白	5人	发动机动力不足，有缺缸现象，涉水后会出现无法启动，大梁松动变形异响大，前后保险杠松动，发动机排气系统无三元催化，尾气排放不合标准，整体车况差。
2	北京京能新能源有限公司	京E14641	金旅牌 XML6601E3G	中型普通客车	62600	003090	LFZBCAGD58A000572	2008年12月29日	2021年12月	2.7	手动	布	无	灰/白	18人	该车辆使用年限较长，外观较好，发动机轻微烧机油，一年两检。
3	京能新能源（苏尼特右旗）风力发电有限公司	蒙HAX569	尼桑牌 ZN2032UBG3	轻型普通货车	223601	848833Z	LJNTGUBG3AN074828	2010年12月1日	2021年12月	2.4	手动	皮	无	绿/灰	5人	该车辆使用年限较长，发动机、变速箱有异响，发动机烧机油，后车斗多处开裂，内饰差，车辆一年两检，整体车况差。
4	京能新能源（苏尼特右旗）风力发电有限公司	蒙HCV339	尼桑牌 ZN6493HBG3	小型普通客车	386865	841676Z	LJNMFEBGXAN051415	2010年9月29日	2021年9月	2.4	手动	皮	无	绿	7人	该车辆发动机烧机油严重，有异响，车身铁皮多处开裂，维修焊接多次无法彻底修复，车况差。
5	北京京能新能源有限公司正镶白旗风电分公司	蒙HA9135	尼桑牌 ZN6493HBG3	小型普通客车	442585	841652Z	LJNMFEBGXAN051334	2010年10月11日	2021年10月	2.4	手动	皮	无	绿	7人	该车辆发动机烧机油严重，异响，行驶公里数较大，底盘变形，转向系统间隙较大，需维修，整体车况差。
6	北京京能新能源有限公司正镶白旗风电分公司	蒙HB0636	尼桑牌 ZN2032UBG3	轻型普通货车	348063	848822Z	LJNTGUBGXAN074826	2010年12月10日	2021年12月	2.4	手动	皮	无	绿/灰	5人	该车辆发动机烧机油严重，异响，行驶公里数较大，底盘变形，无四驱（前桥、两根半轴磨损严重），整体车况差。
7	锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司	蒙HA8153	尼桑牌 ZN6493HBG3	小型普通客车	457982	840317Z	LJNMFEBG9AN051390	2010年10月12日	2021年10月	2.4	手动	皮	无	绿	7人	该车辆使用公里数大，变速箱异响，底盘，大梁变形，全车线路老化，整体车况差。

8	内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	蒙J77051	尼桑牌 ZN2032UBG3	轻型普通货车	279822	986282Y	LJNTGUBG29N030881	2009年10月16日	2021年10月	2.4	手动	皮	无	绿/灰	5人	该车辆发动机烧机油严重，异响，行驶公里数较大，底盘变形，转向系统间隙较大，需维修，整体车况差。
9	内蒙古京能察右中风力发电有限责任公司	蒙JJN616	尼桑牌 ZN6493HBG3	小型普通客车	304241	841645Z	LJNMFEBG8AN051333	2010年10月19日	2021年10月	2.4	手动	皮	无	绿	7人	该车辆使用公里数大，变速箱异响，底盘，大梁变形，全车线路老化，整体车况差。
10	北京京能新能源有限公司	京EC3510	上汇SH6530	中型普通客车	202891	1619711001 9334E08.8	LSKF5BC136A002267	2006年11月8日	2021年11月	2.3	手动	皮	无	灰	15人	该车辆使用年限较长，油表不显示油量，车内漏雨，刹车不好使，车内无空调，车况普通。
11	内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司	蒙LJN799	尼桑牌 ZN2032UBG3	轻型普通货车	341890	839400Z	LJNTGUBG3AN045474	2010年11月10日	2021年11月	2.4	手动	皮	无	绿/灰	5人	该车辆使用公里数大，发动机烧机油严重，三元催化器故障，底盘，大梁及各连接处多次焊接，车身密封胶条老化，整体车况差。
12	内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司	蒙LJN788	尼桑牌 ZN6493HBG3	小型普通客车	479000	841646Z	LJNMFEBG7AN051386	2010年9月17日	2021年9月	2.4	手动	皮	无	绿	7人	该车辆使用公里数大，发动机烧机油严重，制动系统，转向系统存在故障、后门不能正常关闭，整体车况差。
13	内蒙古京能商都风力发电有限责任公司	蒙JJN658	尼桑牌 ZN2032UBG3	轻型普通货车	323000	848837Z	LJNTGUBG2AN074822	2010年12月22日	2021年12月	2.4	手动	皮	无	绿/灰	5人	该车辆使用公里数大，发动机烧机油严重，车身响声大，底盘多处断裂，维修焊接多次仍无法彻底修复，整体车况差。
14	内蒙古京能商都风力发电有限责任公司	蒙JJN668	尼桑牌 ZN6493HBG3	小型普通客车	418000	840319Z	LJNMFEBG4AN051331	2010年9月27日	2021年10月	2.4	手动	皮	无	绿	7人	该车辆使用公里数大，发动机烧机油严重，变速箱及车身多处部件异响，底盘、大梁变形，整体车况差。
15	北京国际电力新能源有限公司	京Y59017	尼桑牌 ZN2033UBG4	轻型普通货车	413801	890692Y	LJNTGUBG58N018366	2008年6月12日	2021年12月	2.4	手动	皮	无	白	5人	该车辆使用公里数大，发动机烧机油，变速箱及车身多处部件异响，底盘、大梁变形，车门整体下沉，整体车况差。

16	内蒙古京能新能源有限公司辉腾锡勒风电分公司	蒙JJN777	尼桑牌 ZN6493HBG3	小型普通客车	335003	841677Z	LJNMFEBG1AN051416	2010年11月10日	2021年11月	2.4	手动	皮	无	绿	7人	该车辆使用公里数大，发动机烧机油严重，变速箱及车身多处部件异响，底盘、大梁变形，暖风差，内饰差，整体车况差
总计																